



Forum: LASER

Topic: Folha pára após algumas cópias - Samsung 4623

Subject: Re: Folha pára após algumas cópias - Samsung 4623

Enviado por: Visitante

Enviado em: 19/10/2012 17:16:36

Olá! E quando vc faz cópia de uma em uma, dá problema também?

Pelo que vc mencionou, pode ser algum atuador do sensor que está emperrando.

Pode ser desgaste de rolo alimentador.

Mesmo a qualidade do papel. Se o papel não está úmido.

Se está enroscando no finger do fusor.

Tem várias coisas que precisam ser verificadas.

Não acho que tenha a ver com solenóide ou clutch