



Forum: LASER

Topic: Folha pára após algumas cópias - Samsung 4623

Subject: Re: Folha pára após algumas cópias - Samsung 4623

Enviado por: agmfilho

Enviado em: 19/10/2012 17:24:58

Olá Arx , obrigado pela resposta . É o seguinte , de uma a uma não consegui causar o atolamento mas veja : o papel está ok , o rolo alimentador esta bom , os fingers estao direitinho . Mas notei que quando atola depois que tiro o papel noto que a imagem fica quase toda na folha que está saindo em cima e o final da imagem fica numa outra folha que está vindo por baixo entende ? 90% do impresso fica na folha que está presa e quase saindo em cima e uma segunda folha fica travada com 10% do final da impressão por baixo , como tem 2 folhas sendo puxadas neste momento nao sei porque , ele trava né ? O que pode causar esse segunda puxada fora de hora ? E pq ocorre aleatoriamente ? essas questões que me levaram a achar ser o clutch ou o solenoide .