



Forum: LASER

Topic: BROTHER

Subject: Re: BROTHER

Enviado por: Visitante

Enviado em: 20/10/2012 14:36:36

Voces retiram o calefator?

Ou seria o rolo de limpeza do calefator?

Se retirar o rolinho branco, pode ser que acumule toner sob o themistor e isto provoca aumento da temperatura do fusor.

Depende de cada um, mas se está tendo problemas, acho melhor colocar.

Usar toner compatível novo, não é o problema. O que não pode é o toner ficar caindo na máquina, vai empedrar e provocar atolamento.

Básicamente é isto. Daí vcs tirem as conclusões