



Forum: LASER

Topic: brother 8085 em resfriamento constante

Subject: Re: brother 8085 em resfriamento constante

Enviado por: Adrmi

Enviado em: 21/10/2012 08:09:15

verifique o termistor qu fica acoplado no interior da maquina no lado do frame esquerdo.,ele e ligado diretamente na placa principal.