



Forum: LASER

Topic: brother 8085 em resfriamento constante

Subject: Re: brother 8085 em resfriamento constante

Enviado por: Visitante

Enviado em: 21/10/2012 11:09:20

Citando:

Adrmi escreveu:

verifique o termistor qu fica acoplado no interior da maquina no lado do frame esquerdo.,ele e ligado diretamente na placa principal.

Oi!! pintou uma duvida aí. Que termistor é este? vc tem o desenho ou foto dele? E qual é e como se faz a verificação que você está dizendoh?