



Forum: LASER

Topic: brother 8085 em resfriamento constante

Subject: Re: brother 8085 em resfriamento constante

Enviado por: medina74

Enviado em: 22/10/2012 03:42:34

Estava com esse problema, mas eram os rolamentos da fusão que estavam emperrando deixando assim a fusão muito pesada e forçando o motor, depois da troca ficou ok, mas em outra era o rolo de pressão que estava se soltando do proprio eixo.