



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: lexmark e360dn atolamento !!!

Subject: Re: lexmark e360dn atolamento !!!

Enviado por: Visitante

Enviado em: 24/10/2012 12:04:24

Vai algumas sugestões, que vc já deve ter feito, mas é o que eu faria.

Primeira coisa é verificar a energia na tomada, com o equipamento trabalhando. Tem que dar um jeito de medir com o multímetro com o equipamento parado e em funcionamento. Se tiver muita flutuação, é preciso ver a rede elétrica primeiro.

Saber qual é a tiragem que já fez. Pois se foram muitas, pode ser que o rolo de pressão do fusor, esteja inflado e atrasa o equipamento. Isto provoca atolamento. Assim como rolamentos, buchas, etc

Movimentações. Tem que estar livres. Se tiver engrenagem prendendo, atrasa a movimentações e dá atolamento.

Limpeza dos rolos de borracha com restaurador de borracha. Se não tiver, usa detergente neutro. Se resolver, providencie novos rolos para troca.

Verifique os atuadores dos sensores. Pode ser que algum esteja ficando preso.

Importante que para o teste e uso, o papel esteja seco.