



Forum: LASER

Topic: Impressora hp laserjet 3050

Subject: Re: Impressora hp laserjet 3050

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 24/10/2012 18:46:15

Tem que trocar também as buchas do rolo pressor. Tente dar uma pressão a mais nas molas