



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: lexmark e360dn atolamento !!!**

**Subject: Re: lexmark e360dn atolamento !!!**

Enviado por: action

Enviado em: 26/10/2012 09:16:50

Já esta tudo limpo , a folha simplesmente para dentro da maquina e uma para no fusor , oque eu reparei é que a folha quando volta para imprimir do outro lado ja tem uma folha dentro da maquina para imprimir o primeiro lado é onde ela está parando , tudo indica que possa ser sensor mas os mesmos estão atuando normalmente  
,!!!Citando:

AlvaroLoc escreveu:

Pode ser que tenha toner caído na unidade duplex. Vc já desmontou p/ limpar?

A folha simplesmente pára ou amassa toda?

Vc olhou se o tamanho do papel está correto? Tem que ser o mesmo tamanho tanto na configuração da Impressora, no documento no computador e também o papel. Se os tamanhos forem diferentes, a impressora manda parar achando que atolou.