



Forum: LASER

Topic: Impressora hp laserjet 3050

Subject: Re: Impressora hp laserjet 3050

Enviado por: XANDY_73

Enviado em: 26/10/2012 16:40:40

Esse problema também é ocasionado por um desses componentes além dos que citaram acima.

Rolo fusor e placa fonte.Citando:

Giovanniw escreveu:

Tem que trocar também as buchas do rolo pressor. Tente dar uma pressão a mais nas molas