



Forum: LASER

Topic: Impressora hp laserjet 3050

Subject: Re: Impressora hp laserjet 3050

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 26/10/2012 18:19:37

Talvez esse atolamento seja pelo fato de ter retirado graxa da resistência.