



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Várias Epson TX135 com placa pifada

Subject: Re: Várias Epson TX135 com placa pifada

Enviado por: Visitante

Enviado em: 27/10/2012 09:29:00

A primeira coisa é fazer uma aferição da voltagem da energia elétrica da sua região.

Tive um problema desse tipo, quando era técnico da Xerox e a concessionária teve que ressarcir o prejuízo.

A concessionária de energia pode ser responsabilizada, se comprovar variação acima de um certo percentual, que não me lembro bem se é 5%. Mas isto tem como pesquisar.

Enquanto isto, é bom orientar a utilização de um bom estabilizador e tomada devidamente aterrada.