



Forum: LASER

Topic: Reset Toner DCP 8080DN - TN620

Subject: Reset Toner DCP 8080DN - TN620

Enviado por: rafaelleao

Enviado em: 29/10/2012 14:32:11

Amigos, sou novo na área e estou com certa dificuldade em resetar o toner TN-620 da Brother DCP 8080DN, eu voltei a engrenagem pro lugar e coloquei a mola, mas ao ligar a engrenagem volta pro fim e fica como se tivesse acabado o toner novamente, preciso fazer algum outro procedimento? Fiz aquele reset nos sensores dentro da máquina também, do lado esquerdo, porém em vão também. Agradeço desde já.