



Forum: LASER

Topic: Reset Toner DCP 8080DN - TN620

Subject: Re: Reset Toner DCP 8080DN - TN620

Enviado por: Visitante

Enviado em: 29/10/2012 17:28:43

http://www.uscomercial.com.br/downloads/Brother_TN550_580_Remam_Span.pdf

Posição correta da engrenagem de reset ver figura 18

Ao instalar o toner desta forma, tem que fazer o reset. Caso isto não esteja ocorrendo, pode ser problema no equipamento.

Já tive equipamento que teimou em não resetar de primeira e só depois de tres tentativas é que consegui. Talvez seja o caso