



**Forum: LASER**

**Topic: Reset Toner DCP 8080DN - TN620**

**Subject: Re: Reset Toner DCP 8080DN - TN620**

Enviado por: rafaelleao

Enviado em: 29/10/2012 19:32:13

Citando:

arx escreveu:

[http://www.uscomercial.com.br/downloads/Brother\\_TN550\\_580\\_Remam\\_Span.pdf](http://www.uscomercial.com.br/downloads/Brother_TN550_580_Remam_Span.pdf)

Posição correta da engrenagem de reset ver figura 18

Ao instalar o toner desta forma, tem que fazer o reset. Caso isto não esteja ocorrendo, pode ser problema no equipamento.

Já tive equipamento que teimou em não resetar de primeira e só depois de tres tentativas é que consegui. Talvez seja o caso

Bom, eu já tinha visto esse arquivo amigo e fiz exatamente igual, porém ao colocar o toner na máquina a engrenagem roda e volta pra posição de sem toner.

A solução que achei foi colocar fita isolante nas lentes do lado do toner, onde o laser faz a leitura do pó dentro do toner, e pra minha surpresa funcionou. Agora a pergunta, isso pode ocasionar algum problema com o equipamento?