



Forum: LASER

Topic: Reset Toner DCP 8080DN - TN620

Subject: Re: Reset Toner DCP 8080DN - TN620

Enviado por: Visitante

Enviado em: 29/10/2012 19:58:40

Citando:

rafaelleao escreveu:

Citando:

arx escreveu:

http://www.uscomercial.com.br/downloads/Brother_TN550_580_Remam_Span.pdf

Posição correta da engrenagem de reset ver figura 18

Ao instalar o toner desta forma, tem que fazer o reset. Caso isto não esteja ocorrendo, pode ser problema no equipamento.

Já tive equipamento que teimou em não resetar de primeira e só depois de tres tentativas é que consegui. Talvez seja o caso

Bom, eu já tinha visto esse arquivo amigo e fiz exatamente igual, porém ao colocar o toner na máquina a engrenagem roda e volta pra posição de sem toner.

A solução que achei foi colocar fita isolante nas lentes do lado do toner, onde o laser faz a leitura do pó dentro do toner, e pra minha surpresa funcionou. Agora a pergunta, isso pode ocasionar algum problema com o equipamento?

O reset deve ser feito quando o equipamento diz pra substituir o toner. Se fazendo o procedimento que vc fez, deu certo, então a mensagem era apenas de toner baixo. Ele não tinha travado ainda.

Lembrando que o procedimento de reset é pra ser feito após a recarga do cartucho de toner.

Se vc bloqueou a luz do toner baixo/vazio, a máquina vai entender que o cartucho está sempre cheio. E a única coisa que aconselho é recarregar o cartucho, assim que der os primeiros sinais de cópia falhada por falta de toner. Isto é para evitar possível desgaste no cartucho. Mas é um procedimento que é feito pela maioria dos técnicos.