



Forum: LASER

Topic: HP LJ P2055 NÃO FIXA O PÓ NO CENTRO DA FOLHA

Subject: HP LJ P2055 NÃO FIXA O PÓ NO CENTRO DA FOLHA

Enviado por: global

Enviado em: 13/11/2012 08:44:35

ESTOU COM UMA HP LJ P2055

FOI TROCADO PELLICULA BUCHAS ROLO PRESSOR

MAS NA IMPRESSÃO BEM NO CENTRO A IMPRESSÃO NÃO FIXA NA FOLHA EM TODA SUA EXTENSÃO DOS 29 CM

ESTOU USANDO PELICULA DA HP LJ 2055 AQUELA TOTALMENTE PRETA , O ROLO PRESSOR É NOVO E BUCHAS

O QUE PODE SER ISSO?