



Forum: LASER

Topic: HP LJ P2055 NÃO FIXA O PÓ NO CENTRO DA FOLHA

Subject: Re: HP LJ P2055 NÃO FIXA O PÓ NO CENTRO DA FOLHA

Enviado por: Visitante

Enviado em: 13/11/2012 12:03:06

Talvez a fusão não esteja aquecendo o suficiente. Pode se tbm película de má qualidade.