



Forum: LASER

Topic: HP LJ P2055 NÃO FIXA O PÓ NO CENTRO DA FOLHA

Subject: Re: HP LJ P2055 NÃO FIXA O PÓ NO CENTRO DA FOLHA

Enviado por: Rhaseck

Enviado em: 14/11/2012 20:17:04

Pode ser placa fonte com problema. Verifica se não está estufado o capacitor de filtro, ocasionando a falta de temperatura na resistência do fusor.