



Forum: LASER

Topic: hp laser m 1005

Subject: Re: hp laser m 1005

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 16/11/2012 16:37:53

lubrifique tambem as buchas,
monte o fusor e faça um teste manual, gire a engrenagem do rolo e verifique se a película está
acompanhando.
verifique tambem os sensores