



Forum: LASER

Topic: 50.9 Erro do Fusor

Subject: Re: 50.9 Erro do Fusor

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 19/11/2012 10:52:46

Com o multímetro escala diodo(continuidade) faça a medição da resistência fusor