



Forum: LASER

Topic: Brother HL 5350dn Demorando pra ficar pronta.

Subject: Brother HL 5350dn Demorando pra ficar pronta.

Enviado por: bassani77

Enviado em: 11/12/2012 17:42:52

Estou com uma brother HL5350 com o seguinte problema.

Quando vc liga ela faz todo o processo normal, mas quando o processo inicial de aquecimento termina, o LED de status que deveria ficar aceso, fica piscando, e de 30 em 30 segundos ela faz o processo de aquecimento novamente. Depois de 5 ou 6 minutos ela fica pronta e dai vc pode imprimir normalmente.

Ja troquei a unidade fusora, e alguns componentes da placa fonte mas continua do mesmo jeito.

É a segunda impressora do mesmo cliente com esse problema.

Sera que alguem ja teve o mesmo problema?