Fórum Impressoras...

Forum: LASER

Topic: Impressão borrada Ij 3015 Subject: Re: Impressão borrada Ij 3015

Enviado por: ASC

Enviado em: 12/12/2012 13:28:32

Citando:

ALBERTO.ROSA escreveu:

Prezados, acredito que já seja um tópico discutido aqui neste espaço mas gostaria de abrir um parêntese.

Estou com uma HP LJ 3015 que está com as impressões manchadas e soltando o pó de toner do papel. Em outra situação essa impressora veio pra mim com problema na DC Controller (placa da fonte). Era apenas o capacitor, troquei e tornou a funcionar.

Gostaria de saber dos colegas se existe alguma forma de medir (quais tensões) na fonte para isolar o problema. Sei que tem a ver com fonte pois não aquece direito o fusor e o problema no fusor propriamente dito. Existe uma forma de medir ou isolar o defeito sem ter que sair pedindo peça e trocando ?

Desde já obrigado

Alberto

Ola amigo! Primeiramente desmonte o fusor e de uma boa verificada, refaça a lubrificação da pelicula e veja tembem a resistencia se esta trincada ou quebrada, se o fusor tiver ok, ai sim voce teria que verifiacar outros itens.