



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: impossivel imprimir DE brother 8085**

**Subject: Re:**

Enviado por: fabri

Enviado em: 20/12/2012 10:15:24

Bom dia, após varias tentativas consegui encontrar o defeito, como disse o Giovanniw a espessura do rolo fusor não deixava aquecer o suficiente e dava erro, o que eu fiz foi gastar o interior dele , após montei e pronto, ja esta funcionando normalmente. Obrigado a todos que me ajudaram.