



**Forum: LASER**

**Topic: Brother DCP8085DN e HL5350DN Barulho nas engrenagens traseiras.**

**Subject: Re: Brother DCP8085DN e HL5350DN Barulho nas engrenagens traseiras.**

Enviado por: CMKCMF

Enviado em: 06/01/2013 17:06:18

Ola amigo a DCP8085DN esta com 7 mil pgs impressas e a 02 peças de HL5350DN estão com 25 mil pgs impressas cada.

Pelo fato de se encontraram em um mesmo cliente me funcionando o dia todo! Aonde é que fica o rolamento do rolo da fusão?