



**Forum: LASER**

**Topic: Brother DCP8085DN e HL5350DN Barulho nas engrenagens traseiras.**

**Subject: Re: Brother DCP8085DN e HL5350DN Barulho nas engrenagens traseiras.**

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 06/01/2013 17:13:40

O contador está baixo para o defeito, mas não custa tentar. Mencionei essa hipótese, pelo relato que quando é abaixada as guias da fusão, o barulho diminui, e isso acontece porque a pressão do fusor é menor. Em cada extremidade do rolo fusor, tem rolamentos que causam barulho por sujeira e falta de lubrificação. Boa sorte.