



Forum: LASER

Topic: Brother DCP8085DN e HL5350DN Barulho nas engrenagens traseiras.

Subject: Re: Brother DCP8085DN e HL5350DN Barulho nas engrenagens traseiras.

Enviado por: CMKCMF

Enviado em: 06/01/2013 17:16:58

Ola amigo como no cliente não tenho condições de desmontar as maquinas uma a uma para fazer a lavagem das engranagens com querosene, qual outro procedimento poderia ser feito para este barulho acabar?