



Forum: LASER

Topic: Brother HL-2140 - Atolamento de Papel

Subject: Re: Brother HL-2140

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 07/01/2013 13:15:11

Faça uma inspeção no solenóide, pode estar travando.