



Forum: LASER

Topic: Brother DCP8085DN e HL5350DN Barulho nas engrenagens traseiras.

Subject: Re: Brother DCP8085DN e HL5350DN Barulho nas engrenagens traseiras.

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 07/01/2013 13:25:18

Também acho estranho devido a contagem páginas ,mas tenho visto tanto problema de vazamento de pó, que anteciparia qualquer manutenção.De qualquer forma é uma manutenção sem custos que pode ser a sua solução.