



Forum: LASER

Topic: Brother DCP8085DN e HL5350DN Barulho nas engrenagens traseiras.

Subject: Re: Brother DCP8085DN e HL5350DN Barulho nas engrenagens traseiras.

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 07/01/2013 15:43:42

Tente também tirar a bandeja duplex e faça o teste sem ela. Costuma apresentar barulho também