



Forum: LASER

Topic: Brother DCP8085DN e HL5350DN Barulho nas engrenagens traseiras.

Subject: Re: Brother DCP8085DN e HL5350DN Barulho nas engrenagens traseiras.

Enviado por: VANGLES

Enviado em: 07/01/2013 20:15:02

CREIO QUE O PROBLEMA REALMENTE É NA FUSÃO. ISTO COSTUMA ACONTECER DEVIDO AO USO INTENSO DA MAQUINA, OU SEJA, ULTRAPASSAR O NUMERO DE CÓPIAS CONSECUTIVAS DIARIAMENTE.

DEVIDO A ISTO O ROLO DE PRESSÃO SUPERAQUECE E INCHA E FAZ COM QUE A UNIDADE FUSORA FIQUE MAIS PESADA, ISTO LEVA A ENGRENAGEM DE FUSÃO FICAR DANDO ESTALOS.

1º COM A FUSÃO MAIS FRIA POSSÍVEL, VERIFICAR SE O ROLO DE PRESSÃO ESTA ENRUGADO, SE ESTIVER É NECESSÁRIO A TROCA.

2º VERIFIQUE SE AS ENGRENAGENS DA FUSÃO, A ENGRENAGEM DRIVER OU DE COMUTAÇÃO ESTÃO COM OS DENTES DESGASTADOS, SE ESTIVEREM PRECISARÃO SEREM TROCADAS.

3º E O MAIS IMPORTANTE, AVISAR O CLIENTE PARA NÃO TIRAR MUITAS CÓPIAS CONSECUTIVAS, PEDE PARA ELE DEIXAR A MAQUINA ESFRIAR UM POUCO, SE NÃO VAI ACONTECER DE NOVO.

JÁ PEGUEI VARIAS MAQUINAS DE VÁRIOS FABRICANTES COM ESTE PROBLEMA, LEMBRE-SE NÃO É DEFEITO DAS MAQUINAS E SIM MÁ USO DO EQUIPAMENTO. ESPERO TER AJUDADO, AGUARDO RESPOSTA!!!!