



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP Photosmart C7180 All-in-One

Subject: Re: HP Photosmart C7180 All-in-One

Enviado por: marcioteck

Enviado em: 10/01/2013 23:49:43

Olá amigo!

Não foi exatamente neste modelo, mas já peguei umas Officejet PRO 8500 e Officejet 7310 que apresentavam esse erro no scanner...

O carro até movimentava, mas dava erro assim mesmo, e no final das contas eram os flat's danificados.

Se tiver outro flat desse scanner, vale a pena testar (ou até mesmo fazer testes de continuidade no flat atual, somente para garantir).

Boa sorte!