



Forum: LASER

Topic: Brother HL-2140 - Atolamento de Papel

Subject: Re: Brother HL-2140

Enviado por: Intrax

Enviado em: 11/01/2013 11:30:34

Olá, Giovanniw!

Fiz a inspeção nos solenóides, e estavam ok, inclusive todo o sistema estava bem limpo. Mesmo assim, retirei-os e removi as espumas de encosto para os balancins, pois achei que estavam trabalhando forçados. Esse aumento de curso parece que resolveu o problema, pelo menos por enquanto.

Agradeço novamente pela dica!

Abraços!

Intrax