



Forum: LASER

Topic: HP P 4014N erro número de fusor 50.2

Subject: HP P 4014N erro número de fusor 50.2

Enviado por: erickheringer

Enviado em: 01/02/2013 09:51:40

estou com uma P4014N e está apresentando erro de fusor 50.2.

este erro é com qualquer fusor !!!!!

Desconfio da engine board.

Alguém pode pelo amor de Deus Confirmar as minhas suspeitas?