



**Forum: LASER**

**Topic: LASERJET CP1515N - IMPRESSÃO COM SOMBRA NO MAGENTA**

**Subject: Re: LASERJET CP1515N - IMPRESSÃO COM SOMBRA NO MAGENTA**

Enviado por: automax\_mario

Enviado em: 02/02/2013 18:58:50

Caro Amigo,

Sofri muito com uma HP CM1415fn.

Fiz de tudo e não adiantou. Nem a assistência técnica resolveu.

Então Baixei o manual de serviço dela, desmontei inteirinha: Belt, tranferencia de imagem, fusor, etc. Limpei tudo, inclusive as lentes e espelhos.

Depois de tudo foi só montar, fazer a clibração e ficou 100%.

Boa sorte.