



**Forum: LASER**

**Topic: Kyocera FS-1124, Error Toner desconhecido.**

**Subject: Re: Kyocera FS-1124, Error Toner desconhecido.**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 04/02/2013 14:20:03

Importante dizer que tem alguns cartuchos paralelos que estão vindo sem o chip, que é uma plaqueta que fica colada na parte inferior do cartucho. Este chip funciona por RFIP e se não estiver no cartucho, ficará dando esta mensagem sim. Ou seja, mesmo queimado o chip deverá ficar no cartucho para que a mensagem seja apagada.