



Forum: LASER

Topic: Kyocera FS-1124, Error Toner desconhecido.

Subject: Re: Kyocera FS-1124, Error Toner desconhecido.

Enviado por: Passira

Enviado em: 05/02/2013 22:39:17

Citando:

arx escreveu:

Importante dizer que tem alguns cartuchos paralelos que estão vindo sem o chip, que é uma plaqueta que fica colada na parte inferior do cartucho. Este chip funciona por RFIP e se não tiver no cartucho, ficará dando esta mensagem sim. Ou seja, mesmo queimado o chip deverá ficar no cartucho para que a mensagem seja apagada.

Ah tah! entendi.

Obrigado pelo esclarecimento.