



Forum: LASER

Topic: LASERJET M 3035XS

Subject: LASERJET M 3035XS

Enviado por: digo

Enviado em: 07/02/2013 09:16:56

BOM DIA, ESTOU COM UM IMPRESSORA HP LASERJET M 3035 QUE É PARECIDA COM A HP LASER P3005 SÓ QUE COM SCANNER EM CIMA, ELA ESTÁ TRANCANDO O PAPEL NO FUSOR, MAS ESTÁ COM A ROTAÇÃO DO FUSOR MAIS LENTA QUE NO RESTANTE DA MAQUINA, O QUE PODE ESTAR CAUSANDO ISSO, POIS O PAPEL NÃO CHEGA A TOCAR O SENSOR DO FUSOR , CQUAL A CAUSA DESTE DEFEITO?
NÃO HÁ NADA DE SUJEIRA NO FUSOR DE PÓ DE TONER.
OBRIGADO