



Forum: LASER

Topic: LASERJET M 3035XS

Subject: Re: LASERJET M 3035XS

Enviado por: uwerneck

Enviado em: 07/02/2013 09:20:39

eu começaria retirando o fusor e verificando melindrosamente, e tb verifique as engrenagens da maquina que faz girar o fusor.