



Forum: LASER

Topic: LASERJET M 3035XS

Subject: Re: LASERJET M 3035XS

Enviado por: digo

Enviado em: 07/02/2013 13:37:31

eu não tenho outra unidade fusora para substituição...,mas não deve ser ele, pois o mesmo está com as engrenagens boas, é algo na impressora que não sei ainda o que pode ser, pois como disse roda em velocidade diferente do restante da maquina.