



Forum: LASER

Topic: HP P 4014N erro número de fusor 50.2

Subject: Re: HP P 4014N erro número de fusor 50.2

Enviado por: erickheringer

Enviado em: 08/02/2013 11:11:44

Giovanniw e todos os outros que puderem.

por favor a impressora funcionou 3 pags e voltou a dar o problema.

erro de fusor 50.2.

medi a fonte inteira...

ESTA FUNCIONANDO.

BOM O QUE PODEMOS FAZER ????????????

PRECISO DE AUXÍLIO PARA SABER O QUE ESTA HAVENDO !