



Forum: LASER

Topic: LASERJET M 3035XS

Subject: Re: LASERJET M 3035XS

Enviado por: digo

Enviado em: 08/02/2013 16:04:02

sim , coloquei graxa no fusor dela....trabalho há quase 10 anos com manutenção e não me recordo de ter pego um defeito como esse....imaginei que poderia ser o motor que aciona o fusor!