



Forum: LASER

Topic: HP P 4014N erro número de fusor 50.2

Subject: Re: HP P 4014N erro número de fusor 50.2

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 08/02/2013 16:28:52

Checou termistor, termostato...Alguns componentes, mesmo com bons aparelhos de medição, não conseguimos diagnosticar se estão bons ou ruins. Nesse caso, o ideal seria conseguir outra máquina para que sejam feitos todos os teste e assim um orçamento e reparo rápido e preciso. Desculpe por não poder ajudar