



**Forum: LASER**

**Topic: LASERJET M 3035XS**

**Subject: Re: LASERJET M 3035XS**

Enviado por: Passira

Enviado em: 08/02/2013 18:17:36

Citando:

digo escreveu:

sim , coloquei graxa no fusor dela....trabalho há quase 10 anos com manutenção e não me recordo de ter pego um defeito como esse....imaginei que poderia ser o motor que aciona o fusor!

Mas pra ser motor não teria que apresentar código de erro?