



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Kyocera FS-1024 código de erro C3100

Subject: Re: Kyocera FS-1024 código de erro C3100

Enviado por: RTOSTA

Enviado em: 26/02/2013 21:13:58

Já sim, mas descobri o defeito é com a fonte. O circuito que alimenta a placa do scanner queimou.
Obrigado