



Forum: LASER

Topic: SCX-4200 Puxa 2 folhas seguidas e trava no fusor

Subject: SCX-4200 Puxa 2 folhas seguidas e trava no fusor

Enviado por: Nishimaru

Enviado em: 09/03/2013 10:07:40

Bom dia amigos, gostaria de saber se algum de vocês já pegou um problema semelhante ao meu, estou com uma Samsung SCX-4200 que puxa a folha normal e quando esta pela metade saindo do fusor ela trava dando erro de atolamento de papel, daí percebe-se que ela puxou uma segunda folha em seguida da primeira, com uma distância de 1a2 cm.

Inicialmente eu testei o sensor do fusor e de entrada de papel, mas está tudo ok, substituí os sensores da placa lógica mas também não deu certo, e tive outras tentativas... por último eu retirei o fusor e a placa lógica de uma impressora semelhante minha e passei para essa com o defeito, e mesmo assim o problema persistiu.

Se eu deixar ela apenas com uma folha ela imprime normal, mas no final da impressão dá erro de impressora sem papel, pelo que vi deve ser problema na parte mecânica dela, porque ela puxa a primeira folha e logo em seguida puxa outra, mas quando a segunda passa no sensor de entrada de papel a impressora trava com erro de atolamento, alguém sabe a parte do mecanismo dela que ativa o tracionador do papel?

Abraços!!!