



Forum: LASER

Topic: CÓDIGO E7-10

Subject: Re: CÓDIGO E7-10

Enviado por: Felipe550

Enviado em: 11/03/2013 10:27:04

não discordo do amigo acima.. Mas, parece ser erro de FFC conector do scanner ao painel principal!! Verifique todos componentes do painel.. Com certeza irá encontrar o problema! Boa sorte e abraaz