



Forum: LASER

Topic: CORES DESALINHADAS/DESFOCADAS

Subject: Re: CORES DESALINHADAS/DESFOCADAS

Enviado por: uwerneck

Enviado em: 25/03/2013 13:48:57

uma outra forma de calibrar e desligando retirando o cabo de força do equipamento e esperar alguns segundos e religa-la ai el calibra, se deligar apenas no botão, ela nao calibra.