



**Forum: LASER**

**Topic: UNIDADE FUSORA - BROTHER DCP 8060**

**Subject: Re: UNIDADE FUSORA - BROTHER DCP 8060**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 26/03/2013 18:09:30

CS Printer tem o fusor DCP 8065, mas custa R\$ 443,00

Já o fusor da DCP8085 na última cotação saia por R\$ 265,00 em outro fornecedor

<https://csprinter.com/produtos/LU0214001/>

Pra tocar o P/J, precisa fazer um serviço bem profissional.

Mesmo que faça a solda, o cliente precisa ficar sabendo. E pra revestir a solda teria que ter tubo de contração.

Não acha melhor trocar as peças e utilizar a mesma carcaça do fusor?

As peças são compatíveis.