



Forum: LASER

Topic: Brother 8085DN - não esta reconhecendo folha na bandeja 2

Subject: Re: Brother 8085DN

Enviado por: ASC

Enviado em: 04/04/2013 16:42:35

Antes de trocar, faça a limpeza dos sensores, e faça o teste novamente, como estão as configurações das bandeijas? Estão corretas.

Peguei alguns casos que as configurações estavam corretas, mas ela não puxava o papel da bandeja 1, puxava sempre da bandeja multiuso (MP), ela estava imprimindo somente pela bandeira MP, mesmo estando configurada para imprimir pela bandeja 1, na maioria das vezes era somente sujeira nos sensores, depois da limpeza funcionava normalmente.